

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Prüfbefund und Gutachten gemäß § 14.03 14.04 der Bodensee-Schiffahrts-Ordnung

Name: **Dr. Sonnabend Ortrud**

Kennzeichen: **V 4290**

Straße: **Bruggwaldpark 44**

Datum: **18.07.2019**

Ort: **CH-9008 St. Gallen**

Tel: **004171/3530802**

Die Begutachtung des Bootes erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten aufgezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Bootes bis zum nächsten Begutachtungstermin.

Bootsart: Segelboot Typ: Delanta 80 EU-Kat.: 0 Marke/Fabrikat: Dehler Deutschland			
1) Länge über alles (m): 8	7) Baujahr: 1977		
2) Breite über alles (m): 2,45	8) Freibord (cm): 85		
3) Tiefgang (m): 1,25	9) Höchstzulässige Presonenanzahl: 8		
4) Segelfläche (m): 23	10) Antriebsart: Starre Welle		
5) Wasserverdrängung/Gewicht (kg): 1500	11) Material des Rumpfes: GFK		
6) Tragfähigkeit (t): ---	12) Schalennummer: 816		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 1) Fabrikat: Farymann 2) Modell: 30 L 30 3) Abgastypisiert: nein 4) Baujahr: 1977 5) Leistung (KW): 6 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 6) Diesel 4-Takt-Motor 7) Innenbord 8) Abgastypenprüf-Nr.: --- 9) Seriennummer: 268 10) Zertifikatnr.: --- </td> </tr> </table>		1) Fabrikat: Farymann 2) Modell: 30 L 30 3) Abgastypisiert: nein 4) Baujahr: 1977 5) Leistung (KW): 6	6) Diesel 4-Takt-Motor 7) Innenbord 8) Abgastypenprüf-Nr.: --- 9) Seriennummer: 268 10) Zertifikatnr.: ---
1) Fabrikat: Farymann 2) Modell: 30 L 30 3) Abgastypisiert: nein 4) Baujahr: 1977 5) Leistung (KW): 6	6) Diesel 4-Takt-Motor 7) Innenbord 8) Abgastypenprüf-Nr.: --- 9) Seriennummer: 268 10) Zertifikatnr.: ---		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 1) Wohnenrichtung: Ja 2) Kübel mit Deckel: Nein 3) Chem.-Clo: Nein WC m. Fäkalienbeh.: Ja Inhalt (l): 70L 4) Waschbecken: Ja Dusche: Nein 5) Spülbecken: Ja Auffangbehälter-Inhalt (l): </td> <td style="width: 50%; border: none;"> Kochgerät Ja Kühlgerät Nein Heizgeräte Nein Flüssiggas Ja Spiritus Nein Petroleum Nein Bugstrahlruder Nein Stromagr. Nein 220 Volt Nein Radaranlage Nein </td> </tr> </table>		1) Wohnenrichtung: Ja 2) Kübel mit Deckel: Nein 3) Chem.-Clo: Nein WC m. Fäkalienbeh.: Ja Inhalt (l): 70L 4) Waschbecken: Ja Dusche: Nein 5) Spülbecken: Ja Auffangbehälter-Inhalt (l):	Kochgerät Ja Kühlgerät Nein Heizgeräte Nein Flüssiggas Ja Spiritus Nein Petroleum Nein Bugstrahlruder Nein Stromagr. Nein 220 Volt Nein Radaranlage Nein
1) Wohnenrichtung: Ja 2) Kübel mit Deckel: Nein 3) Chem.-Clo: Nein WC m. Fäkalienbeh.: Ja Inhalt (l): 70L 4) Waschbecken: Ja Dusche: Nein 5) Spülbecken: Ja Auffangbehälter-Inhalt (l):	Kochgerät Ja Kühlgerät Nein Heizgeräte Nein Flüssiggas Ja Spiritus Nein Petroleum Nein Bugstrahlruder Nein Stromagr. Nein 220 Volt Nein Radaranlage Nein		
Mängel			
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Schale: OK <input checked="" type="checkbox"/> 2 Notausstieg: OK <input checked="" type="checkbox"/> 3 Pflichtabläufe: OK <input checked="" type="checkbox"/> 4 Bilge: OK <input checked="" type="checkbox"/> 5 sonst. Leitungen: OK <input checked="" type="checkbox"/> 6 Seeventile: OK Anzahl: 0 <input checked="" type="checkbox"/> 7 Steueranlage: OK Borddurchlaß:	Gasanlage: ja <input type="checkbox"/> 25 Abnahmebefunde der Firma HWT vom 18.7.2019 liegt vor Landanschluß 220 Volt: nein <input checked="" type="checkbox"/> 26 Abnahmebefunde der Firma vom liegt vor		
<input checked="" type="checkbox"/> 8 Tank: OK <input checked="" type="checkbox"/> 9 Fülleitung: OK <input checked="" type="checkbox"/> 10 Entlüftung: OK <input checked="" type="checkbox"/> 11 Kraftstoffleitung: OK <input checked="" type="checkbox"/> 12 Haupthahn: NB	<input checked="" type="checkbox"/> 27 WC: OK <input checked="" type="checkbox"/> 28 Wasch-/Spülbecken: OK <input checked="" type="checkbox"/> 29 Motorbilge: OK <input checked="" type="checkbox"/> 30 Ölauffangwanne: OK <input checked="" type="checkbox"/> 31 Motor mit Gemischschmierung: NB <input checked="" type="checkbox"/> 32 Schallpegel: OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 13 Probelauf Motor: OK <input checked="" type="checkbox"/> 14 Raumlüftung: OK <input checked="" type="checkbox"/> 15 Motorlagerung: OK <input checked="" type="checkbox"/> 16 Wellenlager: OK <input checked="" type="checkbox"/> 17 Brandschutz: OK <input checked="" type="checkbox"/> 18 Abgasleitung: OK <input checked="" type="checkbox"/> 19 Flammenschutzsieb: NB	<input checked="" type="checkbox"/> 33 Buglicht: OK <input checked="" type="checkbox"/> 35 Stb.-Licht: OK <input checked="" type="checkbox"/> 35 Bb.-Licht: OK <input checked="" type="checkbox"/> 36 Hecklicht: OK <input checked="" type="checkbox"/> 37 Rundumlicht: OK <input checked="" type="checkbox"/> 38 Notlicht: OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 20 Batterie: OK 1 Stück <input checked="" type="checkbox"/> 21 Hauptschalter: OK <input checked="" type="checkbox"/> 22 Stromkreis: OK <input checked="" type="checkbox"/> 23 Stecker/Schalter: OK <input checked="" type="checkbox"/> 24 Leitungen: OK	<input checked="" type="checkbox"/> 39 Kennzeichen: OK <input checked="" type="checkbox"/> 40 Anker: OK Ruder: NB Leinen: OK <input checked="" type="checkbox"/> 41 Bootshaken: OK Kompaß: OK <input checked="" type="checkbox"/> 42 Mundhorn: OK Lenzgerät: OK Notsignal: OK <input checked="" type="checkbox"/> 43 Werkzeug: OK Verbandzeug: OK <input checked="" type="checkbox"/> 44 Feuerlöscher: OK Ablaufdatum: 5.2021 <input checked="" type="checkbox"/> 45 Rettungsmittel: OK zusätzliches Rettungsmittel mit Schwimmleine		
<input checked="" type="checkbox"/> Das Fahrzeug entspricht den Vorschriften ja <input type="checkbox"/> Die festgestellten leichten Mängel sind binnen --- zu beheben. Gegen die Weiterverwendung des Fahrzeugs bestehen keine Bedenken <input type="checkbox"/> Die festgestellten schweren Mängel sind unverzüglich zu beheben. Das Fahrzeug ist binnen --- Tagen zur Nachprüfung vorzuführen Die Zulassung wurde zurückbehalten. <input type="checkbox"/> Sonstige Bemerkungen:			
Unterschrift d. Bootseigners od. Bevollmächtigten: _____ Unterschrift d. Sachverständigen: _____			
Nachprüfung am: _____ Mängel behoben. Der Sachverständige: _____			
in Ordnung: OK nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> und ev. Kommentar _____ Nicht benötigt: NB Gebühr: 63.- €			